

Rzeczoznawca Samochodowy

mgr inż. Jarosław Kęsicki

Rzeczoznawca PZM nr 07.16

Rzeczoznawca certyfikowany CCR PZM nr 459

Rzeczoznawca z listy Ministerstwa Infrastruktury nr RS 001285

Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Łodzi nr 67

OCENA TECHNICZNA nr 4/RZ/2019

Zleceniodawca: POWIAT Pabianicki

Adres: 95-200 Pabianice

ul. Piłsudskiego 2

Zlecenie, pismo, znak: z dnia 04.01.2019

Zakres zlecenia: Określenie wartości pojazdu

Dane techniczne:	Rok produkcji:	Wskazania licznika :	Numer rejestracyjny:	
	1999	997252 km	EZG2J24	
Marka pojazdu:	Model:	Nr fabryczny:	Silnik z zap.:	Masa własna:
Renault	Midliner	VF640ACJ000002470	ZS	ok. 6150 kg

Ustalenia i informacje wstępne:

- Brak dowodu rejestracyjnego
- Brak kluczyków.
- Rok produkcji ustalono na podstawie CEPiK
- Pozostałe dane ustalono na podstawie tabliczki znamionowej i CEPiK.
- Masa własna może nieznacznie różnić się od rzeczywistej.
- Pojazd posiada 2 szt. tablic rejestracyjnych.
- Rozładowany akumulator – brak możliwości uruchomienia silnika.
- Oględziny pojazdu odbyły się w Ksawerowie ul. Łódzka 28.
- Pojazd unieruchomiony, parkowany na przestrzeni otwartej, nie zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych.
- Pojazd z licznymi brakami, ogniskami korozji perforacyjnej oraz śladami dewastacji.
- Skorodowana część nośna kabiny (grozi oderwaniem).
- Skorodowana rama pojazdu (nie odnaleziono numeru VIN).

Biegły Skarbowy
Izby Skarbowej w Łodzi
nr 67

PODCZAS OGŁĘDZIN STWIERDZONO	
Zespół napędowy:	Zespół zanieczyszczony, ślady nieszczelności, brak możliwości odczytu licznika przebiegu i uruchomienia silnika.
Podwozie/ rama:	Zanieczyszczone, skorodowane w stopniu osłabiającym konstrukcję ramy.
Zawieszenie:	Skorodowane, elementy gumowe zawieszenia - struchlałe.
Nadwozie kompletne wraz z wyposażeniem:	Liczne braki w wyposażeniu zewnętrznym jak i wewnętrznym. Liczne zadrapania, zagniecenia i ogniska korozji. Przetarcia i wykwyty pleśni na elementach tapicerki i wykładzin. Skorodowana część nośna kabiny (grozi oderwaniem).
Ogumienie:	Opony 4 szt. bieżnik zużyty w 60-70%, guma skruszała, nie kwalifikują się do dalszego użytku.

OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE		
Mając na uwadze przeprowadzone oględziny należy stwierdzić, iż przedmiotowy pojazd posiada znaczne uszkodzenia zewnętrzne, korozyjne i eksploatacyjne. Ze względu na stan techniczny jego naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna. Pojazd w obecnym stanie kwalifikuje się do ze-złomowania. Wycena: Biorąc powyższe pod uwagę wartość rynkową pojazdu szacuję na: 3000,00 zł		
Sporządzono w 2 egzemplarzach.		
 mgr inż. Jarosław Kęsicki rzeczoznawca samochodowy RS 0012R5 nr identyfikacyjny z listy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Certyfikat CER RZM nr 46911 z dnia 24 lipca 2012r. Pieczęć	07-01-2019 Data	Biegły Skarbowy Izby Skarbowej w Łodzi Nr 67 <i>[Signature]</i> Podpis

